

Symboly pro údržbu a ošetřování textilií

PRANÍ	praní v pračce, může se vyvářet, normální mechanické působení, máchání i odstředování	praní v pračce, normální mechanické působení, máchání i odstředování	šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování	praní v pračce, normální mechanické působení, máchání i odstředování	šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování	velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování, nesmí se ždímat ručně	
BĚLENÍ CHLOREM	může se bělit prostředky uvolňujícími chlor		velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování	pouze ruční praní při max. teplotě 40°C, velmi opatrné zacházení		nesmí se prádat	
ŽEHLENÍ	teplota max. 200°C	teplota max. 150°C	teplota max. 110°C				
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	může se čistit všemi obvykle používanými rozpuštědly i postupy	může se čistit tetrachloretem (perchloretylem), benzinem, trifluorichloretanem, nebo fluorrichlormetanem obvyklými postupy	může se čistit stejnými prostředky jako P s omezeným přidáním vody, vyžaduje se opatrnost při mechanickém působení a volbě teploty sušení	může se čistit pouze benzinem nebo trifluorichloretanem obvyklými postupy	může se čistit stejnými prostředky jako F s omezeným přidáním vody, vyžaduje se opatrnost při mechanickém působení a volbě teploty sušení	nesmí se chemicky čistit	
SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE	může se sušit v bubnové sušičce při normálním programu		může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení			nesmí se sušit v bubnové sušičce	